

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線 42361  
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和7年5月9日

|                                  |                                                                                                                     |         |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| リコール届出番号                         | 5640                                                                                                                | リコール開始日 | 令和7年5月9日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 酒井重工業株式会社<br>代表取締役社長 酒井一郎<br>問合せ先：品質保証部<br>TEL 0480-52-6407                                                         |         |          |
| 不適合の部位（部品名）                      | 原動機（サブエンジンコントロールユニット）                                                                                               |         |          |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ロード・ローラのサブエンジンコントロールユニットにおいて、設計検討が不十分なため、故障診断後に自動再生禁止ランプが点灯し、自動再生できないことがある。                                         |         |          |
| 改善措置の内容                          | 全車両、サブエンジンコントロールユニットを対策品に交換する。                                                                                      |         |          |
| 不具合件数                            | 1件                                                                                                                  | 事故の有無   | 無し       |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による                                                                                                          |         |          |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置    | ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。<br>・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。<br>・改善実施済車には、車両型式銘板付近に No.5640 のステッカーを貼付する。 |         |          |

| 車名  | 型式        | 通称名     | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）<br>の範囲及び製作期間               | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|---------|-------------------------------------------------|------------|----|
| サカイ | YDN-1R7   | 「R2-4」  | 1R7-70756～1R7-70887<br>令和4年7月19日～令和5年10月4日      | 113        |    |
| サカイ | YDN-1SW53 | 「SW654」 | 1SW53-30320～1SW53-30360<br>令和4年10月25日～令和5年9月23日 | 22         |    |
|     | （計2型式）    | （計2車種）  | （製作期間の全体の範囲）<br>令和4年7月19日～令和5年10月4日             | 135台       |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



不具合発生箇所

注：   は、交換部品を示す。

ロード・ローラのサブ-エンジンコントロールユニットにおいて、設計検討が不十分なため、故障診断後に自動再生禁止ランプが点灯し、自動再生できないことがある。

改善措置の内容：全車両、サブ-エンジンコントロールユニットを対策品に交換する。

識別：サブ-エンジンコントロールユニットの赤丸印で識別する。

