

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線42-354 アドレス: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 平成30年7月13日

改善対策届出番号	547	改善対策開始日	平成30年7月13日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問い合わせ先:品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不具合の部位(部品名)	尿素SCR装置(コントローラ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	グレーダの尿素SCR制御用コントローラにおいて、プログラムが不適切なため、尿素水の残量が規定値以下となった場合等に警告音が吹鳴しない。		
改善対策の内容	全車両、尿素SCR制御用コントローラのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。		

車 名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備 考
サカイ	YDS-1ER13	「ER555F」	1ER13-30101～1ER13-30120 平成29年3月28日～平成30年1月12日	19	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月28日～平成30年1月12日	(計 1 9 台)	

お客様各位

改善対策届出に関するお知らせ

謹 啓

時下、お客様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

さて、ご愛用いただいております ロードカッタ ER555Fに
おきまして、右記内容で平成30年7月13日、国土交通省に改善対策
の届出をいたしました。

深くお詫び申し上げますとともに、とり急ぎお知らせ申し上げます。

お客様にはご多忙の折り、誠に申し訳ございませんが、弊社営業所
にご連絡いただき、日程等調整の上、改善措置（無料）をお受けいただき
ますようお願い申し上げます。

今後とも弊社では品質の向上と安全確保に一層努力してまいりますの
で、未永く弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

平成30年7月

〒105-0012

東京都港区芝大門1-4-8

酒井重工業株式会社

■不具合の内容

グレーダの尿素SCR制御用コントローラにおいて、プログラムが
不適切なため、尿素水の残量が規定値以下となった場合等に警告音が
吹鳴しない。

■改善措置の内容

全車両、尿素SCR制御用コントローラのプログラムを対策
プログラムに書き換える。

■対象車の車台番号


ER555F : 1ER13-30101~30120

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車輛も
含まれている場合がありますので、詳細は弊社営業所
よりご連絡いたします。

お問い合わせ先営業所

札幌営業所	011-846-8455	大阪営業所	072-654-3366
仙台営業所	022-231-0731	広島営業所	082-227-1166
関東営業所	0480-52-6156	福岡営業所	092-503-2971
名古屋営業所	052-702-3141		

改善箇所説明図



識別位置

尿素 SCR 制御用コントローラ

尿素 SCR 制御用コントローラの取付ブラケット

不具合発生個所

注： は、修正部品を示す

グレーダの尿素 SCR 制御用コントローラにおいて、プログラムが不適切なため、尿素水の残量が規定値以下となった場合等に警告音が吹鳴しない。

改善の内容：

全車両、尿素 SCR 制御用コントローラのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：尿素 SCR 制御用コントローラの取付ブラケット右上隅に黒色ペイントを塗布する。