

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5668	リコール開始日	令和7年6月26日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎		問合せ先：品質保証部 TEL 0480-52-6407
不適合の部位（部品名）	走行油圧ポンプ（平行キー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤ・ローラ及びブレードの走行油圧ポンプにおいて、設計図面が不適切であったため、ポンプの構成部品（平行キー）の強度が不足しているものがある。 そのため、稼働中に構成部品（平行キー）が破断して動力が伝達できず、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行油圧ポンプの平行キーを対策品に交換する。また平行キー交換時にシャフト、ジローター、O-リングを新品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近に No. 5668 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	YDN-1TZ3	「TZ704」	1TZ3-51430～1TZ3-52023 令和4年3月16日～令和7年1月27日	519台	
サカイ	YDS-1ER13	「ER555F」	1ER13-30228～1ER13-30325 令和4年4月21日～令和7年1月29日	94台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月16日～令和7年1月29日	613台	


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両

車名	型式	通称名	対象部品の出荷時期と搭載可能性の車台番号	リコール対象車の台数	備考
サカイ	1ER12	「ER552F-1」	令和4年11月17日 1ER12-20126 令和6年10月21日 1ER12-20125	2台	シリアル番号を記載
合計				2台	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

改善箇所説明図



タイヤ・ローラ及びグレーダの走行油圧ポンプにおいて、設計図面が不適切であったため、ポンプの構成部品（平行キー）の強度が不足しているものがある。

そのため、稼働中に構成部品（平行キー）が破断して動力が伝達できず、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、走行油圧ポンプの平行キーを対策品に交換する。また平行キー交換時にシャフト、ジローター、O-リングを新品に交換する。

識別：改善実施済車には、車両型式銘板付近に No. 5 6 6 8 のステッカーを貼付する。